

INFORME MENSUAL DEL ESTADO DE LAS OBRAS.

DICIEMBRE 2011

Tras finalizar el hormigonado de la losa de techo de sótano 2, continúan los trabajos en la estructura de hormigón del edificio. Actualmente se están realizando trabajos de hormigonado de muros y pilares y encofrado del forjado de planta baja.



INFORME MENSUAL DEL ESTADO DE LAS OBRAS. DICIEMBRE 2011



INFORME MENSUAL DEL ESTADO DE LAS OBRAS. DICIEMBRE 2011

